



СТОИМОСТЬ УСЛУГИ «АНТИЖАРА»

Наши натурные измерения и эксперименты показали, что устройства ASIC вместо максимальной доходности и производительности при +25°C (особенно, устройства типа S9) показывают нестабильную работу, перегревы, отключения. Заявленные заводом-изготовителем характеристики практически не выдерживаются, поэтому «фермерам» необходимо задуматься о снижении температуры воздуха в помещении. Работа без охлаждения – это:

-нестабильные параметры приточного воздуха, требуется постоянный контроль майнеров, снижение частот, контроль температур чипов;

-повышенное электропотребление в связи с высокой температурой воздуха и чипов, повышение в потребляемой мощности – в среднем 10Вт/°С наружной температуры;

-потеря доходности из-за перегревов и остановок оценивается в 20-40% от первоначальной.

Наименование опционального пакета	Опции	Стоимость работ		
		До 50 устройств типа ASIC	До 200 устройств типа ASIC	Свыше 200 устройств типа ASIC
«АНТИЖАРА»	Замеры теплового баланса (расход, температура воздуха), замер теплового баланса устройств ASIC (до 5 различных устройств)	25 530 руб.	44 670 руб.	220 руб./ устройство
	Анализ результатов замеров, разработка схемы возможного снижения температуры приточного воздуха			
	<i>Для выполнения замеров Заказчик предоставляет информацию о фактической загрузке устройств – тип, количество, хэшрейт, электропотребление. Результат работы – акт замеров.</i>			