



СТОИМОСТЬ УСЛУГИ «АНТИПЫЛЬ»

Качество воздуха, подаваемого к фермам и устройствам типа ASIC, определяет эффективность процесса выработки криптовалюты. Зачастую, «фермеры» отмахиваются от этой проблемы, стараясь не замечать. А не замечают они следующее:

- необходимость внеплановой остановки для очистки и продувки майнеров с каждым днем возникает чаще;
- засорение и запыление плат и видеокарт повышает энергопотребление на 10%;
- пыль на чипах ухудшает их охлаждение, температура растет, ни о каком разгоне не может идти и речи, пользователь «скатывается» к заводским настройкам, существенно теряя в доходности от 10-15%;
- Вам нужна постоянная очистка стеллажей и помещения от пыли и отложений (конечно, если майнинг происходит не в условиях гаража и загородного сарайчика);
- скопление пыли в Вашем помещении повышает риск возникновения пожара, пыль легко воспламеняема;
- заводской ресурс установленных устройств резко снижается, в условиях работы в постоянном запылении ожидаемый срок жизни устройства сокращается в 3 раза!

Ожидаемое снижение доходности при майнинге без очистки охлаждающего воздуха составляет 30% от первоначальной (в условиях «стабильного» курса Bitcoin, без изменения тарифов на электроэнергию).

Наименование опционального пакета	Опции	Стоимость работ		
		До 50 устройств типа ASIC	До 200 устройств типа ASIC	Свыше 200 устройств типа ASIC
«АНТИПЫЛЬ»	Замеры перепада давления на существующих фильтрах (при наличии) и расхода воздуха	10 000 руб.	20 000 руб.	95 руб./ устройство
	Испытание на равномерность воздушной нагрузки на фильтры			
	Анализ результатов замеров, выбор класса фильтрования, разработка схемы			
	<i>Для выполнения замеров Заказчик предоставляет информацию о фактической загрузке устройств – тип, количество, хэшрейт, электропотребление. Результат работы – акт замеров.</i>			